

TCORX
PROFESSIONAL LINE


INSTRUKTION



WBX3600



Træningsområde og friområde



Specifikationer

Klasse: S

Maksimal vægtpacitet: 150 kg/330 lbs

Maksimal brugervægt: 135 kg/297 lbs

Produktets samlede overflade: 2300*1859 mm

Produktets samlede masse: 100 kg/220 lbs

REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE

1. Udstyrets sikkerhedsniveau kan kun opretholdes, hvis det undersøges regelmæssigt for skader og slitage, f.eks. reb, taljer, forbindelsespunkter;
2. Vær særlig opmærksom på de komponenter, der er mest udsatte for slid.
3. Udskift defekte komponenter med det samme, og/eller hold udstyret væk fra brug indtil reparation;
4. Dette udstyr skal vedligeholdes regelmæssigt i henhold til følgende skema:

VEDLIGEHOLDELSE HVER	DAG HVER UGE I	TRE MÅNEDER	
Kontrol: forbindelse, bolt, Vægtstakkens bolt	ÿ		
Udsalg: hynde og betræk	ÿ		
Smøring: glidested			ÿ
Kontrollér: bolten, hvis den er strammet		ÿ	
Smøring: Beslag af leje			ÿ


INSTALLER SKITSEKORT

Lad monteringen blive nemmere

Alt indholdet i brugermanualen er for at sikre, at styrketræningsmaskinen kan installeres lettere

Læs detaljerne og instruktionerne før installation:

1. Da udstyrets størrelse og vægt er så stor, skal du vælge den installerede sted nær den ønskede station og sikret, at der er plads nok til at motionere
2. Alle dele kan placeres på det gennemsigtige område, og derefter kan emballagen tages ud igen. Og emballagen kan ikke komme igennem før installationen er færdig.
3. Skru bolten fast, undtagen i den ekstra vejledning.
4. Alle dele skal monteres i henhold til illustrationens anvisninger.
5. Installationsarbejdet kan udføres af bugseringsmænd
6. Identificer alle dele ved hjælp af delidentifikationsskemaet




Monteringstrin:

Brug værktøj:

- 1. M6 unbrakonøgle**
- 2. To 17-19 skruenøgler**


Ten 1




№	Nam	Material	SK
AC1	Hovderenne		1
AC2	Hovderenne		1
AE1	Forbindelsesplade		1
AG1	Sogeringsplade		1
E03	Skruer	305, 50x90	2
CO5	Forbindelsesplade	180, 50x41	2
CO7	Skruer	M12x1,75P-80L	8
C10	Flad skive	913,5x24x2,5	16
C13	Ulemmer	M12x1,75P	8
M03	Flad skive	907,135	5

Artik.	Navn	Enhedsenhed	Stk.
M05	Plastskæring		4
C06	Vægstang	y16r150L	4
C12	flad skive	y11'y20'r2i	4
C14	låsemejsk	y11'y20'r2i	4

Tm 2



Tfn 3




Part	Navn	Material	Skr.
J04	Sæde	M8*1,25P-29L	1
C15	Indvendig isoleringskive	8	
C16	Indskive	90° 9/16" 1,6	4
M06	plastkrog		4
M08	indvendig cover fra front	90° 22 mm	8
J05	Plastris	9125-200L	4
F03	Ærme til skum	940-191L-117	4
M07	Phonidæksel med sort hud	9100	4
C12	Hud skive	911Y2021	4

Justering

Justering af skumhøjde

1. Træk det justerbare håndtag ud, juster skummet til den passende position, og løs håndtaget.
2. Når justeringen er færdig, skal du sørge for, at bolten på den justerbare håndtag er sat i for at lukke hullet helt, før udstyret tages i brug.





GARLANDO SPA

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italien
www.toorx.it - info@toorx.it